

张面河发源于坊子区沟西乡河南头村，在东庄村南、今奎文区东风东街凤凰桥（原名青陵桥）汇入虞河（古称溉水）。志书上关于张面河的写法有多种记载，但源委一致。张面河小而有名，北张面河曾经穿过寒亭城区导致洪灾，因此在1974年冬由政府施工改道，绕开城区。



源委全在本境小而有名

发源于坊子河南头村 由东庄村南汇入虞河

潍坊市城区东部的张面河是一条特殊的小河，全长不过15公里，属于“源委全在本境者”，它却是小而有名，民间流传着一句俗语：“张面河不大，一淹十八个村。”

张面河名字写法的多样性也实属罕见。乾隆《潍县志》、光绪《潍县乡土志》均写作“张面河”，寒亭区现行的资料中大部分写作“张面河”，而《坊子区地名志》《坊子区志》则写作“涨沔河”“张沔河”，还有的资料写作“涨面河”“涨涵河”等，皆是同音、近音而已。2004年白浪河、虞河、张面河“三河”治理以后，统一写作“张面河”。

以下是潍坊当地方志中提到的关于张面河的记载：

乾隆《潍县志》：“张面河，城东十余里，源出辛冬庄南，流至东庄南入溉水。”


光绪《潍县乡土志》：“张面河水，源出辛冬社之河南头庄，距治所东南二十五里。北流经辛冬集，又西北经省庄社马家庄、十甲庄，又西北经赵胡社之黄叶楼庄，至东庄南入溉水。约行二十五里。”

1988年《坊子区地名志》：“（涨沔河为）季节性河流。源于沟西乡河南头（村）南，流经沟西乡、清池镇，由西鲍庄（村）西出境，流入潍城区大虞乡，至东风大街东端青陵桥处注入虞河。全长15公里。河床宽50米—100米。境内长8.4公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马水库。相传，清代乾隆、嘉庆年间，两次洪峰到来，河水暴涨，两岸满溢，涨沔实是涨漫之音讹。”

1997版《坊子区志》：“涨沔河，源于沟西乡河南头（村）南，北流经清池镇，自西鲍庄西出境，在潍城区入虞河。全长15公里，河床宽50米—100米，总流域面积28平方公里。境内长8.4公里，流域面积17平方公里。上游建有辛冬、王家油房拦河坝和丁马小型水库。相传，清乾隆、嘉庆年间两次洪峰，河水暴涨，两岸漫溢，近村淹没。曾有‘涨沔河小，一淹十八村’之说。涨沔实是‘涨漫’之音讹。”

1988年版《坊子区地名志》：“丁马水库，又名丁家水库。在清池镇丁家村西、马家村东南，以地得名。涨沔河上游，小（二）型。1967年建成……”

以上几种方志的记载，对于张面河名字的写法虽不一致，但源委皆无二说，即发源于坊子区沟西乡河南头村，在东庄村南、今奎文区东风东街凤凰桥（原名青陵桥）汇入虞河（古称溉水）。



“8·13” 浞河洪灾示意图 梁化刚 制图



已经废弃的张面河“丁马水库”桥坝。（摄于2018年）

寒亭有北张面河 修改河道绕过城区入浞河

现在，多数潍坊人对于张面河的认知，与以上志书的记载一样，而很少有人知道，在寒亭区还有一条张面河，是汇入浞河的。为方便叙述，在此将从寒亭区汇入浞河的一支称为北张面河，从奎文区汇入虞河的一支称为南张面河。

笔者通过对文献记载的考稽和实地调查，结合民间口传，得知南、北张面河，在早期同出一源，即发源于坊子区沟西乡的河南头村，向北流至高新区清池街道的鲍庄村分为两支，一支流向西北汇入虞河，即是现在的南张面河；另一支则自鲍庄村一直向北，穿过金马庄、新庄子、朱茂等村，到达寒亭区的二十里堡，与从十里堡方向来的北张面河干流汇为一条，再向东北方向流至寒亭村西，最后注入浞河。这是1974年以前的状况。

据鲍庄一带沿河的老人们讲，在修建“潍（坊）石（岛）”公路（健康东街）以前，每逢汛期水大，南张面河的一部分水从鲍庄北流。修建“潍石”路时，为通过公路的水流建设了双涵洞，可见水流之大。金马庄、朱茂至二十里堡的支流河沟几乎常年有水。

通过实地查考得知，早期西南—东北走向的北张面河干流，其实是潍县城通往莱州府的一条古老驿道，俗称“官路子”“大路沟”，从寒亭城区斜穿而过。俗话说“千年的大道走成河”，平时是“大路”，每到汛期雨多就变成了“河沟”，四周的岔路和水沟也就成了河的支流，这也是“大路沟”一词的来历。“大路沟”由于长时间的车碾水冲，必然越走越深，即便是当时的“国道”和“省道”也一样。

光绪《潍县乡土志》“道路·东北赴莱州府大路”载：“出城东门，过白浪河，又五里过虞河，至虞河头庄，又五里至十里堡，又十里至二十里堡，又十里过寒浞河至寒亭集……”这段记载清楚标明了北张面河的流经。

笔者调查得知，1974年8月13日发生的“8·13”浞河洪灾事件（民间称“水淹潍县城”，因当年的潍县县委驻地在寒亭），与张面河也有关系。

档案资料《潍县革委抗旱防汛指挥部·从马宿、王家寨子水库垮坝中吸取教训》中记载：“由于暴雨集中，来水迅猛，浞河上游标准质量不高，防汛措施

不落实的马宿、王家寨子水库于夜10时左右，出现了垮坝事故，随后仓上塘坝相续冲垮，同时张面河由西南来决口漫溢，寒亭桥洞和浞河闸泄量较慢，寒亭桥上水深1.53米，过水量达264秒每立方米，超过设计流量一倍以上……”

当时的情况是，浞河上游几处水库和拦河坝全部决口，大量洪水涌进寒亭城区，在寒亭桥尤其是引潍干渠泄洪闸的阻挡之下，大水向两岸漫溢，寒亭城区成为一片汪洋，平均水深一米以上，北张面河的水根本不能注入浞河，全漫溢到寒亭城区。

“8·13”浞河洪灾淹了当时的潍县县委（中共潍县革命委员会）驻地，政府认识到北张面河穿越寒亭城区的危害性，当年冬季，便组织几个公社的劳力施工，将河道改道南移，从南平旺村向东取直，自齐家埠村南入浞河，绕开了寒亭城区，形成了现今北张面河的基本河道。“烟潍”公路（今通亭街）改线南移到现在的位置，时间在1974年以后。

如今治理亮化后的北张面河，紧贴寒亭区通亭街南侧，更像是一条景观水渠了。